



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน (สำนักปลัด) โทร. ๐-๗๕๗๕-๐๐๙๓

ที่ นศ ๘๗๓๐๑/

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

๑. ต้นเรื่อง

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๑๐.๕/ว๓๙๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกข้อมูลรายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดการเก็บสถิติและข้อมูลการบันทึก รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลบริหารจัดการน้ำเสีย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน ได้สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพานเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน ไม่พบข้อมูลเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน จึงขอรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นายณพพร รัตนรักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)



(นางสาวอรอนงค์ หนูสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ร้อยตรี



(วีรัตน์ รูปโอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลหัวตะพาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา							
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘
๑. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-
๘. การใช้ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

/ คือ พบน้ำเสีย

- คือ ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า น้ำที่ผ่านการไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่นครัวเรือน เกษตรกรรม ยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


ลงชื่อ

(นายพนพพร รัตนรักษ์)
หัวหน้าสำนักงาน

ผู้สำรวจ/รายงาน

การติดตั้งถังดักไขมัน

ถังดักไขมันสามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ เช่น ตั้งแต่หลังติดตั้ง หรือ วงรอบปั๊มและทำความสะอาดถังกัน แล้วใช้ท่อร้อยท่อหรือ แผ่นกันไขมันเพื่อทำความสะอาดถังและท่อระบายน้ำออก โดยวิธีระยะเวลาเก็บกักของถังดักไขมันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง




การใช้งานและการดูแล

1. ติดตั้งตามมาตรฐานเพื่อป้องกันเศษอาหารเข้าไม่ถึงถังดักไขมัน
2. ทรัพย์สินที่เศษอาหารที่กรองอย่างสม่ำเสมอ
3. ห้ามใช้น้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำจาก น้ำล้าง น้ำดื่ม เชื้อเพลิงถังดักไขมัน
4. ทรัพย์สินที่สกปรกให้หมั่นทำความสะอาดถังดักไขมันอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์
5. ทรัพย์สินที่ระบอบน้ำที่รั่วไหลเข้าถังดักไขมันหากไม่แก้ไขจะเป็นอันตรายหรือ

ควรบำรุงรักษาถังดักไขมัน 4 ปีครั้ง


มาช่วยป้องกัน..มลพิษทางน้ำกัน..गेठदम

1. ไม่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำและทางระบายน้ำสาธารณะ
2. นำปฏิกิริยาเสียสละน้ำหรือของเสียลงสู่แหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ
3. ช่วยกันลดปริมาณน้ำเสีย
4. ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเกินความจำเป็น
5. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี สกัดกั้นที่ตรงหรือการเกษตร
6. หมั่นตรวจสอบและปรับปรุงระบบน้ำทิ้งภายในพื้นที่ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำ




ส่วนน้ำเสียชุมชน สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 (อารีย์สัมพันธ์) ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 02298 2188 - 82 โทรสาร 0 2298 5380

น้ำเสีย...มันทำได้





การจัดการน้ำ
จากแม่น้ำโขง และอาคาร



แผนภาพวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากฟร็อมแอง-ฮาดร 2 รูปแบบ
ฟังก์ชันรวมกันอนาล็อก




งานออกแบบสำนักงาน



รวมงานด้านพลังงานและอาคาร

[illegible]

นักดนตรี = นักดนตรี



၂၆၆၆၆၆၆၆
(Septic Tank)

ผู้พัฒนาจะเป็นบริษัท และใน
เวลาเดียวกันนี้เอง เมื่อเกิดกา
รเปลี่ยนแปลงใหม่ เมื่อเกิดกา
รเปลี่ยนแปลงขึ้นใหม่ก็เกิดกา
รเปลี่ยนแปลงขึ้นใหม่ก็เกิดกา

ชากาป ใช้สำหรับทำขนมปังที่หนาใช้สากเพื่อ
บดสีหรือกากในอาหารสัตว์ตามเนื้อสัตว์

nånsøvisernd
(Anaerobic filter)

เป็นพระแบบนักวิชาการ ประ
เทียวถึงกษัตริย์ประมุขีธิราชพ
มหาว่า โดยภายในจะมีตัวทอง
ประสูติ เช่น ทิณนาชพนาพิณละ
วิบุลย์ประสูติ เพื่อเชิดหุ่นยี่สิบหก
ขณะทำล้อโกลนนั้นตัวทอง
สุกียี่สิบสองกลายอันยี่สิบหนึ่ง
เพื่อเล่นกลอันเป็นงานที่หนัก
ยิ่งกว่าเล่นกลทาง

မြန်မာ့အလင်း

ถังน้ำมัน Grease Trap

